

旁站监理记录表

工程名称：无棣西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目

编号: GFFD-47

日期: 2017年07月24日 天气: 晴	施工单位: 苏州多康能源工程科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 3#升压柜-13#箱变高压电缆接线	
旁站开始时间: 2017年07月24日14时40分	旁站结束时间: 2017年07月24日18时15分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
1、施工作业指导书是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向全体施工人员进行了技术交底。	
2、相关建筑物、构筑物是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已通过中间验收, 基础及构筑物是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 达到安装强度要求, 基础复测预埋件位置是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。	
3、施工管理人员 3 人、安装人员 8 人, 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 均到岗。设备、材料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已落实到位。	
4、电缆型号, 电压及规格是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合设计, 绝缘是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 良好。	
5、电缆终端及配件是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 齐全, 无损伤。	
6、施工制作工艺是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合规程及产品技术要求。	
7、接地线连接安装是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 可靠。	
8、接线端子压接是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 可靠。	
9、相色标志是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。	
发现的问题及处理情况:	
 无	
旁站监理人员(签字): 郭兆喜	2017年07月24日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 1 份