

旁站监理记录表

工程名称：无棣县西小王镇 60MWp 农光互补集中式光伏发电项目

编号：GFFD—020

日期及天气：2017年6月27日，晴 21~33℃	施工单位：苏州恒津能源工程技术有限公司
旁站监理的部位或工序：615设备基础、1#、2#主变基础、事故油池基础等回填土浇筑	
旁站监理开始时间：2017年6月27日 7:05分	旁站监理结束时间：2017年6月27日 15:33分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 检查基坑回填土，回填土符合要求。2. 检查基坑有渗水，无积水，符合要求。无积水无坑洼。3. 检查挖机：挖机运行正常。4. 检查回填土质量：25-30层楼，有尖-次，符合相关规范要求。5. 回填场地平整，符合要求。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：苏光伟 2017年6月27日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理单位可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作，但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工单位进行整改。
3. 本表一式一份，监理单位留存。