

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 山东省德州庆云 20mwp 一期 10mwp 光伏发电项目

编号: 20170418003

现场工作内容		吊车起吊电缆	
作业地点		现场	
作业项目 主要危险分析		吊车刹车系统灵敏可靠性; 吊带(索)的完好程度; 驾驶员的有效操作证件。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	驾驶员 1 人, 吊装工 6 人, 指挥员 1 人, 人员配置能满足安全吊装作业要求, 有安全技术交底。 符合施工安全要求。	
	平面 布置	作业区周边空旷, 无构筑物, 经检查, 施工机械完好可靠, 吊索完好, 没有发现损伤现象。 符合安全要求。	
	安全 措施	作业人员安全帽佩戴正常, 有防护手套。 满足施工安全要求条件。	
现场 主要 问题	吊车回转半径内没有拉警戒线		监理 有关 措施
	整改结果: 已拉警戒线		
旁站 时间	开始	2017 年 04 月 18 日 09 时 00 分	对应 作业
	结束	2017 年 04 月 18 日 12 时 04 分	
		责令施工单位当场拉设警戒线。	
		复验意见: 已拉警戒线	
		没有拉设警戒线	
		已拉设警戒线	

旁站监理人员: 王林

作业负责人: 张健

注 1. 记录由旁站监理人员填写

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求