

## GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

## 安全旁站监理记录表

工程名称: 泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号: 001

|                        |                                 |                                                     |                   |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 现场工作内容                 |                                 | 用吊车往厂房屋顶吊运光伏组件                                      |                   |
| 作业地点                   |                                 | 泰州乐叶光伏科技有限公司厂区内                                     |                   |
| 作业项目<br>主要危险分析         |                                 | 由于厂区内人流量较多, 存在高空坠物安全隐患                              |                   |
| 施工现场安全<br>文明施工<br>施工评价 | 组织<br>管理                        | 施工单位专职安全员到场, 吊车司机一名, 司索指挥员一名, 已经给工人进行过安全技术交底        |                   |
|                        | 平面<br>布置                        | 作业现场已经用安全警示绳隔离, 吊车运行正常, 工人都已经按要求到位, 并做好安全防护措施;      |                   |
|                        | 安全<br>措施                        | 对施工工人已经进行安全技术交底, 危险区域已经用安全警示绳隔离出来, 并有专门的安全员在现场指挥负责。 |                   |
| 现场<br>主要<br>问题         | (现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等) |                                                     | (针对现场情况, 提出的监理指令) |
|                        | 无                               |                                                     | 无                 |
| 旁站<br>时间               | 开始                              | 2017 年 3 月 11 日 17 时 10 分                           | 对应<br>作业          |
|                        | 结束                              | 2017 年 3 月 11 日 19 时 13 分                           |                   |
|                        |                                 | 整改结果:                                               | 复验意见:             |
|                        |                                 | 无                                                   | 无                 |
|                        |                                 | 开始旁站时现场作业状况: 良好                                     |                   |
|                        |                                 | 结束旁站时现场作业状况: 良好                                     |                   |

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。