

安全旁站监理记录表

现场工作内容		9.12 架线吊篮作业	
作业地点		光伏电站。	
作业项目		(分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害)	
主要危险分析		吊篮内钢丝绳断裂设备下落,造成人员伤亡和设备损坏	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	(描述现场人员配置及到岗到位、工作票签发及安全技术交底情况等) 吊车司机持证上岗,施工员安全交底,吊篮作业人员 人员到场到位	
	平面 布置	(描述施工作业区平面布置总体情况,各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求) 吊篮位置设置合理,	
	安全 措施	(安全防护用品和安全设施的投入、使用情况,重点核对安全保证措施的执行情况) 有人进行指挥吊篮作业。	
现场 主要 问题	(现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等) 12区道路已设置标志,高度不足,车		监理 有关 措施 (针对现场情况,提出的监理指令) 施工时,吊车转弯时须鸣笛 吊篮限速。 复验意见:人员撤出吊篮后,经检查 合格,再行吊篮作业。
	整改结果: 吊篮进行前先将吊篮拆除。		
旁站 时间	开始	2017 年 2 月 25 日 8 时 20 分	对应 作业
	结束	2017 年 2 月 25 日 13 时 40 分	
		(开始旁站时现场作业状况)	
		(结束旁站时现场作业状况)	

作业负责人(签名): 李成利

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求,在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化,宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录,但应力求全面,避免漏项。