

# 安全旁站监理记录表

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：ZHJL-201808014-06

|                |            |                                          |                                    |
|----------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 现场工作内容         |            | 主变压器门字架吊装                                |                                    |
| 作业地点           |            | 升压站区                                     |                                    |
| 作业项目<br>主要危险分析 |            | 吊装过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害 |                                    |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理       | 现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。 |                                    |
|                | 平面布置       | 现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。 |                                    |
|                | 安全措施       | 安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好                   |                                    |
| 现场主要问题         | 门字架绑扎不牢固。  |                                          | 口头通知现场施工单位立即整改，严格按照安全文明施工标准化的要求施工。 |
|                | 整改结果：绑扎牢固。 |                                          | 复验意见：<br>已按要求整改完毕                  |
| 旁站时间           | 开始         | 2018年8月14日14时30分                         | 对应作业                               |
|                | 结束         | 2018年8月14日15时30分                         | 门字架安装<br>安装装到位                     |

旁站监理人员（签名）：刘林炳均

