

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江奔多实业有限公司 4,8MW 屋顶光伏发电项目

编号：JZBD-ZH-AQ01

现场工作内容		开关站基础开挖	
作业地点		开关站	
作业项目主要风险分析			
施工现场安全文明评价	组织管理	1、现场配置人员 <u>6</u> 人，是否满足现场施工要求 (☒ 是, ☐ 否) 2、工作票签发 (☒ A 票, ☐ B 票)，人员签字是否齐全 (☒ 是, ☐ 否) 3、安全技术交底是否已进行 (☒ 是, ☐ 否) 4、施工负责人、安全监护人员是否到岗到位 (☒ 是, ☐ 否)	
	平面布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求 (☒ 是, ☐ 否) 2、电动提土机、空压机、施工现场用电设施的设置及油料的存放保管是否符合安全文明标准化管理规定要求 (☒ 是, ☐ 否) 3、其他	
	安全措施	1、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求 (☒ 是, ☐ 否) 2、现场配备的安全防护用品/设施有： ☐ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☐ 安全报护绳、 ☐ 速差器、 ☐ 防护网 3、安全保证措施在现场是否执行到位	
现场主要问题	现场堆土高度超 2m		监理相关措施 复验意见： 无
	整改结果： 整改完成		
旁站时间	开始	2016 年 11 月 13 日 9 时 00 分	对应作业
	结束	2016 年 11 月 13 日 12 时 15 分	
			开关站基础土方开挖

旁站监理员：汪家良

作业人员：