

GFDZJB22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 通威怀宁渔光一体 20MWp 光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-001

现场工作内容		集装箱卸货、管桩吊装上船。		
作业地点		方家湖施工临时场地。		
作业项目 主要危险分析		(分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害) 物体打击、脱钩		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	(描述现场人员配置及到岗到位、工作票签发及安全技术交底情况等) 组织到位，责任到位。		
	平面 布置	(描述施工作业区平面布置总体情况, 各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求) 基本符合安全文明施工标准(施工现场干净、整洁、规范)。 2. 不能完全保证。		
	安全 措施	(安全防护用品和安全设施的投入、使用情况, 重点核对安全保证措施的执行情况) 安全帽佩戴到位。		
现场 主要 问题	(现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等) 未发现安全隐患情况		监理 有关 措施	(针对现场情况, 提出的监理指令)
	整改结果:			复验意见:
旁站 时间	开始	2016年12月31日14时00分	对应 作业	(开始旁站时现场作业状况)
	结束	2016年12月31日17时30分		(结束旁站时现场作业状况)

旁站监理人员(签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

作业负责人(签名):

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。