

安全旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-006

现场工作内容		12#区域逆变器吊装施工作业	
作业地点		光伏区 12#区域阵列	
作业项目 主要风险分析		起吊高度8米, 多机械配合, 平台调整难度大	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1. 施工总包安全负责人, 分包单位安全负责人, 施工负责人, 监理单位安全人员到施工现场指挥且配合施工。 2. 持证人员现场参加吊装全过程旁站。	
	平面布置	吊装船移动到12#区域桩基础附近旁站; 吊装时将钢逆变器吊装到运输船上; 2艘人工安全配合船机吊运。	
	安全措施	施工作业区全部工作人员穿戴救生衣, 安全帽, 佩带安全绳, 已设置安全警戒线, 高空作业佩带安全带。	
现场主要问题	钢平台爬梯未安全 令施工安全与生产系统		已向总包发整改通知单, 要求整改。 复验意见: 已按要求整改
	整改结果: 已整改		
旁站时间	开始	2017年03月28日 9时0分	对应作业
	结束	2017年03月28日 12时10分	

旁站监理人员(签名): 王敬

作业负责人(签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。