

安全旁站监理记录表

编号: TW/HW-ZHJC-008

现场工作内容	5# 飞越逆变器吊装、箱变吊装					
作业地点	光伏区 5# 飞越					
作业项目 主要危险分析	起吊高度8米，多台机械配合，平台交叉作业难度大。 (除吊钩外还存在的主要危险因素及可能造成的危害)					
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 描述现场人员配置及到岗到位工作(签发及安全交底情况)： 施工作业人员到位，安全员全程监督指导，起重工作，监理单位旁站监督施工进度。				
	平面 布置	(描述施工作业区平面布置总体情况、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合文明施工标准化规定的要求) 钢架平台附近设置警示标志，吊车通道畅通无阻，作业人员站位清晰，警戒线拉设规范。				
	安全 措施	(安全防护用品和安全设施的投入、使用情况，重点核对安全保障措施的执行情况) 施工人员佩戴安全带、安全帽，严禁酒后作业。起重设备经检查合格后方可使用。作业区域设置警戒线，禁止无关人员进入。				
现场 主要 问题	(现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等) 钢架平台未安装爬梯，给施工造成困难。			监理 有关 措施	(针对现场情况，提出的监理指令) 已向施工单位发出整改通知单，要求立即整改。	
	整改结果： 已安装完成爬梯。				复验意见： 已验收合格。	
旁站 时间	开始	2017年4月16日8时30分			对应 作业	2017年4月16日8时30分(开始旁站时现场作业状况)
	结束	2017年4月16日11时40分				2017年4月16日11时40分(结束旁站时现场作业状况)

作业负责人(签名):

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。