

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号: TW44-24J2-010

现场工作内容		箱逆复吊装	
作业地点		6# 光伏阵列	
作业项目 主要危险分析		吊装物件高, 起重作业稳定性差, 平台面积小, 高空作业大。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	描述现场人员配置及到岗到位、工作票签发及安全交底、安全技术交底等情况。 描述现场人员配置及到岗到位、工作票签发及安全交底、安全技术交底等情况。 描述现场人员配置及到岗到位、工作票签发及安全交底、安全技术交底等情况。	
	平面布置	描述施工区域平面布置总体情况, 各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求。 描述施工区域平面布置总体情况, 各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求。 描述施工区域平面布置总体情况, 各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求。	
	安全措施	安全防护用品和安全设施的投入、使用情况, 重点核对安全保证措施的执行情况。 安全防护用品和安全设施的投入、使用情况, 重点核对安全保证措施的执行情况。 安全防护用品和安全设施的投入、使用情况, 重点核对安全保证措施的执行情况。	
现场主要问题	(现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等) 设置平台未设置围栏。		(针对现场情况, 提出的监理指令) 施工单位组织整改。
	整改结果: 随后组织整改。		复验意见: 随后组织整改。
旁站时间	开始	2017 年 4 月 18 日 8 时 20 分	对应作业 2017 年 4 月 18 日 8 时 20 分 (结束旁站时现场作业状况)
	结束	2017 年 4 月 18 日 11 时 40 分	

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。