

编号: 7W4N-2454-011

现场工作内容		7# 箱送变吊装	
作业地点		7# 光伏区域	
作业项目		吊装附件起吊高, 附件吊装稳定相变, 平台下方小,	
主要危险分析		(分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害)	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	(描述现场人员配置及到岗到位、工作票签发及安全技术交底情况等) 强单位安全、质量、作业负责人及安全员均按照 检查工, 按照作业且人员明确岗位职责, 监 视过程中进行旁站。	
	平面 布置	(描述施工作业区平面布置总体情况, 各类施工机械、工器具、成品堆放等的位置是 否符合安全文明施工标准化管理规定的要求) 是, 吊钩位于平台下方, 平台下方, 作业区 域内 2 名作业人员工作区域无干扰工作。	
	安全 措施	(安全防护用品及安全设施的投入、使用情况, 重点环节安全保障措施的执行情况) 吊钩作业时, 起重机械、吊索、吊钩等安全防护能 检查, 未发生异常, 作业人员佩戴安全带、安全帽、安全带	
现场 主要 问题	(现场出现的各类违反安全文明施工管理的 现象以及各类事故隐患等) 为箱送变吊装, 平台上应设 围栏,		监理 有关 措施
	整改结果: 随后进行安装		
		(针对现场情况, 提出的监理指令) 要求施工人员在吊装 前必须完成	
		复验意见: 无问题, 整改。	
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 14 日 8 时 00 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 14 日 11 时 20 分	
		2017 年开始旁站时现场作业状况: 无	
		2017 年结束旁站时现场作业状况: 无	

旁站监理人员 (签名): 

作业负责人(签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。