

安全旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-014

现场工作内容		箱逆变器吊装	
作业地点		2#区域	
作业项目 主要风险分析		起吊物件高, 船吊稳定性差, 平衡点较小且平衡无围栏, 易坠落,	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	施工前安全交底, 施工负责人现场指挥协调控制施工进度, 发现问题及时解决, 旁站旁站进行, 发现危险因素及时起吊或停止施工。	
	平面布置	吊装船将船停靠在吊装起吊合适位置, 运输船将箱逆变器运至吊装起吊位置。	
	安全措施	施工用吊装船, 运输船在吊装过程中应进行牵引牵引重量, 机械、绳索完好才能进行吊装起吊, 施工人员进行安全交底, 穿戴安全带。	
现场主要问题	整改结果:	施工期紧张, 爬梯、围栏还未安装	要求尽快安装
	整改结果:	要求尽快安装为后续工作创造安全环境	随后进行安装
旁站时间	开始	2017年4月29日8时10分	对应作业
	结束	2017年4月29日17时20分	2017.04.29.15.30

旁站监理人员(签名): 王敬文

作业负责人(签名): 陆勇

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。