

安全旁站监理记录表

工程名称：中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

编号：CZZHJL-001

现场工作内容		铁塔安装			
作业地点		外线 11#铁塔			
作业项目 主要危险分析		人高处坠落及坠物伤人			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	(描述现场人员配置及到岗到位、工作票签发及安全技术交底情况等) 1、 现场施工人员 12 人、安全员、技术员、指挥员到位。 2、 工作之前对工人进行了安全教育、技术交底。			
	平面 布置	各类施工机械、工器具、危险品在安全区内分别存放，设置隔离带、悬挂提示标志， 符合安全文明施工标准化管理规定的要求			
	安全 措施	施工人员安全带、安全帽佩戴齐全，按要求使用。安全员对绳索及滑轮每次使用前进行检查。			
现场 主要 问题	个别施工人员安全帽佩戴不正确		监理 有关 措施	要求施工人员正确使用安全 带	
	整改结果： 正确佩戴安全帽			复验意见： 符合施工要求	
旁站 时间	开始	2017 年 3 月 20 日 10 时 00 分		对应 作业	铁塔安装到 3 米高度开始
	结束	2017 年 3 月 20 日 14 时 00 分			铁塔安装 15 米时结束

旁站监理人员(签名): 刘朋

作业负责人(签名): 李思博

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。