

安全旁站监理记录

工

程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

编号：CZZHJL-002

现场工作内容		箱逆变卸车吊装		
作业地点		光伏区 11#-15#和 2#方阵		
作业项目 主要危险分析		起吊箱逆变，2 车*3 个，起吊器具检查，安全防护用品		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	业主、总包、分包负责人到位，配安全员 1 人，辅助工 3 人，佩戴安全帽 本次到货 2 车，车号：陕 E84726，陕 ED723，		
	平面 布置	现场周围符合吊装。吊装设备能满足要求。		
	安全 措施	能满足 （附图）		
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施	经检查起吊方法，人员能满足吊装方案有要求。并检查驾驶员的有证件。 车号：
	整改结果：无			复验意见：无
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 12 日 14 时 10 分	对应 作业	正常
	结束	2017 年 5 月 12 日 19 时 分		正常

旁站监理人员 ： 黎建光

作业负责人 ： 张毅

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2.“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

