

安全旁站监理记录表

工程名称：湖南华容县北景港镇上横洲 20MWp、和平 20MWp 分布式农光互补发电项目
110kV 明山变-升压站线路工程

编号：1011

现场工作内容		检查核实 11#塔组立施工方案，符合安全方案要求实施情况。	
作业地点		110kV 外线 11#铁塔。	
作业项目 主要危险分析		高空作业人员安全保护措施以及高空掉物砸伤施工人员，降雨天气高空作业人员防滑和接地等问题。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	施工现场需有监护 1 人，作业人员 8 人，指挥员 1 人，人员配置能满足安全作业要求。有技术交底及各种防范措施。	
	平面布置	作业区周边空旷，无建筑物，经检查，安全带完好可靠，没有发现不符合安全要求。	
	安全措施	作业人员安全帽佩戴正确，有防护手套，安全绳扣好，及时做好接地和降雨天气施工员防滑措施，发现异常情况及时撤离，满足施工安全要求条件。	
现场主要问题	塔四周要拉好警戒带。		监理有关措施 责令施工单位做好防范措施防止出现安全事故。 复验意见： 现场施工符合安全要求。
	整改结果： 已拉好警戒带。		
旁站时间	开始	2017 年 4 月 29 日 13 时 30 分	对应作业
	结束	2017 年 4 月 29 日 17 时 30 分	
		雨天高空作业人员做好防滑措施 符合安全施工要求	

旁站监理人员（签名）：张臣

作业负责人（签名）：何均

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

