

安全旁站监理记录表

工程名称: 湖南华容县北景港镇上横洲 20MWp、和平 20MWp 分布式农光互补发电项目
110kV 明山变-升压站线路工程

编号: 1012

现场工作内容		检查核实 18#塔组立施工方案, 符合安全方案要求实施情况。			
作业地点		110kV 外线 18#铁塔。			
作业项目 主要危险分析		高空作业人员安全保护措施以及高空掉物砸伤施工人员, 降雨天气高空作业人员防滑和接地等问题。			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	施工现场需有监护 1 人, 作业人员 8 人, 指挥员 1 人, 人员配置能满足安全作业要求。有技术交底及各种防范措施。			
	平面布置	作业区周边空旷, 无建筑物, 经检查, 安全带完好可靠, 没有发现不符合安全要求。			
	安全措施	作业人员安全帽佩戴正确, 有防护手套, 安全绳扣好, 及时做好接地和降雨天气施工员防滑措施, 发现异常情况及时撤离, 满足施工安全要求条件。			
现场主要问题	塔四周要拉好警示带。		监理有关措施	责令施工单位做好防范措施防止出现安全事故。	
	整改结果: 已拉好警戒带。			复验意见: 现场施工符合安全要求。	
旁站时间	开始	2017 年 5 月 7 日 13 时 30 分		对应作业	雨天高空作业人员做好防滑措施
	结束	2017 年 5 月 7 日 17 时 30 分			符合安全施工要求

旁站监理人员 (签名): 张恒

作业负责人 (签名): 何均

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。

