

## GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

## 安全旁站监理记录表

工程名称: 湖南华容县北景港镇上横洲 20MWp、和平 20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-AQJL-1015

|                                  |                         |                                                             |                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场工作内容                           |                         | 管桩吊卸                                                        |                                                                                             |
| 作业地点                             |                         | 光伏区 A10 区                                                   |                                                                                             |
| 作业项目<br>主要危险分析                   |                         | 吊车倾覆、吊索断裂、回旋半径内伤人                                           |                                                                                             |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理                | 1. 吊装安全交底完成;<br>2. 安全员到场;<br>3. 司机持证上岗;<br>4. 施工班长到场。       |                                                                                             |
|                                  | 平面<br>布置                | 1. 吊索检查无损伤;<br>2. 吊车站位符合要求, 支腿用枕木垫实;<br>3. 吊装区设置安全警示标志、警戒线。 |                                                                                             |
|                                  | 安全<br>措施                | 1. 安全帽正确佩戴;<br>2. 劳保用品正常使用;<br>3. 安全措施执行良好。                 |                                                                                             |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 1. 吊卸现场个别人员未佩戴安全帽。      |                                                             | 1. 无关人员未清理出场不得吊装;<br>2. 安全防护措施未到位不得吊装;<br>3. 指挥人员未到场不得吊装。<br><br>复验意见:<br>现场人员均佩戴安全帽, 可以作业。 |
|                                  | 整改结果:<br>要求现场所有人员佩戴安全帽。 |                                                             |                                                                                             |
| 旁站<br>时间                         | 开始                      | 2017 年 09 月 21 日 08 时 00 分                                  | 对应<br>作业                                                                                    |
|                                  | 结束                      | 2017 年 09 月 21 日 11 时 20 分                                  |                                                                                             |
|                                  |                         | 开始旁站时现场作业状况: 良好                                             |                                                                                             |
|                                  |                         | 结束旁站时现场作业状况: 良好                                             |                                                                                             |

旁站监理人员 (签名): 王 201603

作业负责人 (签名): 王 201603

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。

