

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 湖南华容县北景港镇上横洲 20MWp、和平 20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-AQJL-1016

现场工作内容		组件吊卸		
作业地点		光伏区 A04 区		
作业项目 主要风险分析		吊车倾覆、吊索断裂、回旋半径内伤人		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 吊装安全交底完成; 2. 安全员到场; 3. 司机持证上岗; 4. 施工班长到场。		
	平面 布置	1. 吊索检查无损伤; 2. 吊车站位符合要求, 支腿用枕木垫实; 3. 吊装区设置安全警示标志、警戒线。		
	安全 措施	1. 安全帽正确佩戴; 2. 劳保用品正常使用; 3. 安全措施执行良好。		
现场 主要 问题	1. 多箱同时吊卸。		监理 有关 措施	1. 无关人员未清理出场不得吊装; 2. 安全防护措施未到位不得吊装; 3. 指挥人员未到场不得吊装。
	整改结果: 要求单箱吊卸。			复验意见: 吊卸符合要求, 可以作业。
旁站 时间	开始	2017 年 10 月 01 日 08 时 05 分	对应 作业	开始旁站时现场作业状况: 良好
	结束	2017 年 10 月 01 日 15 时 20 分		结束旁站时现场作业状况: 良好

旁站监理人员 (签名): 戚永明

作业负责人 (签名): 李金龙

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建