

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 湖南华容县北景港镇上横洲 20MWp、和平 20MWp 农光互补光伏发电项目

湖南华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-AQJL-1020

现场工作内容		管桩卸货	
作业地点		二期光伏区 B03区	
作业项目 主要风险分析		吊车倾覆、回旋半径内伤人	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 装卸安全交底完成; 2. 安全员到场; 3. 司机持证上岗; 4. 施工班长到场。	
	平面 布置	1. 吊车检查无损伤; 2. 吊车站位符合要求, 支腿用枕木垫实; 3. 装卸区设置安全警示标志、警戒线。	
	安全 措施	1. 安全帽正确佩戴; 2. 劳保用品正常使用; 3. 安全措施执行良好。	
现场 主要 问题	管桩吊卸作业良好。		1. 无关人员未清理出场不得吊装; 2. 安全防护措施未到位不得吊装; 3. 指挥人员未到场不得吊装。
	整改结果:		复验意见: 管桩吊卸作业良好。
旁站 时间	开始	2017 年 11 月 23 日 08 时 10 分	对应 作业
	结束	2017 年 11 月 23 日 16 时 30 分	
		开始旁站时现场作业状况: 良好	
		结束旁站时现场作业状况: 良好	

旁站监理人员 (签名): 李永红

作业负责人 (签名): 罗宇龙

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。

