

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 湖南华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-AQJL-1021

现场工作内容		巡查吊机臂、钢丝绳、起吊钩、钩头锁卡、司	
作业地点		机持记上	
作业项目 主要危险分析		B3自起吊机吊杆(先以管杆) 作业人员安全帽、系扣帽带、起吊臂下严禁站人 崩钩伤人、工人防护手套、钢丝绳、以及钢丝绳锁扣	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	全程监控	
	平面 布置	吊索无损伤。 吊钩位置符合规定、支腿用枕木垫实 吊钩位置设置安全警示、标志警戒线。	
	安全 措施	现场检查吊机臂、起吊钢丝绳、核定吊载 重量、全程监督检查吊装。	
现场 主要 问题	无闲杂人员作业区逗留		监理 有关 措施
	整改结果:	复验意见:	
旁站 时间	开始	2017年11月25日8时5分	对应 作业
	结束	2017年11月28日19时40分	

旁站监理人员(签名):

作业负责人(签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写。2017.11.28

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。

