

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 湖南华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-AQJL-1023

现场工作内容		管桩车未到卸桩点还有300米提前解开捆绑绳索。	
作业地点			
作业项目 主要危险分析		管桩提前解开捆绑绳索易滚下伤人,破坏道路两侧设施。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	司机与持证,安全技术交底。	
	平面 布置	捆绑绳索无磨损,车厢两侧因绳保险完好。	
	安全 措施	必须到卸货终点方可解开绳索,安全警戒线。	
现场 主要 问题	未到达终点提前松绑管桩绳索。		监理 有关 措施
	整改结果: 不到终点不解绳索		
旁站 时间	开始	2017年11月25日7时30分	对应 作业
	结束	2017年11月25日10时25分	
			(开始旁站时现场作业状况)
			(结束旁站时现场作业状况)

旁站监理人员(签名): 何卫军

作业负责人(签名): 何卫军 2017/11/25

注 1. 记录由旁站监理人员填写 2017.11.25

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求,在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化,宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录,但应力求全面,避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建