

GFDZJBM22：安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称：湖南华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 农光互补光伏发电项目

编号：HRGF-AQJL-1022

现场工作内容		现场巡查			
作业地点		B1区接头焊接			
作业项目 主要危险分析		夹钳后收龙头线路老化. 能弄到里面 铜线裸露.			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	找连接管理人员停止施工			
	平面 布置	立即更换新的龙头电缆			
	安全 措施	更换新的龙头电缆可施工			
现场 主要 问题	无其它安全隐患		监理 有关 措施	全场梳理无违章	
	整改结果： 允许施工			复验意见：	
旁站 时间	开始	2017 年 12 月 12 日 9 时 50 分		对应 作业	(开始旁站时现场作业状况)
	结束	2017 年 12 月 12 日 10 时 35 分			(结束旁站时现场作业状况)

旁站监理人员（签名）：[Signature]

作业负责人（签名）：[Signature]

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。
- 2017.12.12