

安全旁站监理记录表

工程名称：湖南华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补发电项目

编号：HRGF-AQJL-1025

现场工作内容		打桩机 2 人烧野火取暖			
作业地点		B29 区打桩作业点			
作业项目 主要风险分析		防引燃棉花地失火，引起村民闹事。 污染空气。			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	会（汇）集 总包、分包、打桩领导、监理到 现场查看。			
	平面 布置				
	安全 措施	勒令用水桶将火浇灭火苗，防止死灰 复燃。			
现场 主要 问题	打桩作业人员安全意识差。	监理 有关 措施	教育为主，对烧野火人员进行教育，罚款 100 元。		
	整改结果： 不再有此类似事情发生 (打桩领导承诺)		复验意见：		
旁站 时间	开始	2017 年 12 月 22 日 13 时 21 分	对应 作业	(开始前作业状况)	良好
	结束	2017 年 12 月 22 日 13 时 25 分		(结束后作业状况)	良好

旁站监理人员（签名）：钱 2017.12.22

作业负责人（签名）：汪卫军 2017.12.22

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。