

安全旁站监理记录表

工程名称：湖南华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补发电项目

编号：HRGF-AQJL-1027

现场工作内容		雨雪天气吊杆拆卸。	
作业地点		B23区	
作业项目 主要危险分析		雨雪天气吊杆拆卸路滑，视线不好。 吊机制动性能差，绳索U型扣的紧固。	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	驾驶员1人，操作工4人，指挥人员1人，安全员1人，监理1人，符合技术要求，符合施工条件。	
	平面布置	具备施工要求，机械施工完整可靠。	
	安全措施	施工人员，正确佩戴安全帽，有防护手套，安全施工条件要求。	
现场主要问题	没有安全警戒线	整改要求：警戒线标准。 复验意见：符合安全施工要求。	
	整改结果： 吊车已经设有警戒线		
旁站时间	开始 2018年1月8日7时40分	对应作业	(开始前作业状况) 良好
	结束 2018年1月8日8时12分		(结束后作业状况) 良好

旁站监理人员（签名）：陈永红

作业负责人（签名）：李国明

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

2018.1.8