

安全旁站监理记录表

工程名称：湖南华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补发电项目

编号：HRGF-AQJL-1028

现场工作内容		管桩吊卸	
作业地点		B 40 区	
作业项目 主要危险分析		吊钩钢丝绳索做完好。吊机刹车系统灵敏可靠。司机做操作证件。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	驾驶员 1 人。吊装 2 人 4 人。指挥 1 人。配置人员能满足施工要求。有安全技术交底。	
	平面布置	经检查作业区周边空旷。视线良好。施工机械性能可靠。符合安全施工要求。	
	安全措施	作业人员佩戴安全帽。系扣帽带。有安全防护。	
现场主要问题	吊钩回串经有杂物 无警戒线	监理有关措施	强制拉上警戒线 后再施工
	整改结果： 清除杂物 拉好警戒线		复验意见：符合安全施工要求
旁站时间	开始	2018 年 1 月 15 日 8 时 5 分	对应作业
	结束	2018 年 1 月 15 日 8 时 35 分	
		(开始前作业状况)	
		(结束后作业状况)	

旁站监理人员（签名）：陈永红

作业负责人（签名）：汪卫军 2018.1.15

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。