

安全旁站监理记录表

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZJBM22-WX-02

现场工作内容		14#~17#铁塔基础开挖		
作业地点		外线施工		
作业项目 主要危险分析		基础开挖，防止塌方，土方支撑的安全，发电触电事故		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1.进行三级安全教育，加强班前站班会制度落实力度； 2.检查安全帽、安全带等防护用具情况，确保配置齐全、使用到位，并作业面的围护； 3.严格现场安全员监护制度，施工队、施工项目部、监理安全员到位方可施工； 4.检查电工操作证是否人证相符，并要求严格管理带电作业安全。		
	平面布置	1.施工现场封锁，建立隔离区，防止误伤其他作业人员； 2.安全文明施工管理基本满足要求。		
	安全措施	1.安全施工方案执行基本到位，现场安全员、隔离区建立基本到位； 2.现场施工人员配备安全帽、安全带、作业手套，安全措施到位。		
现场主要问题	1.施工现场材料稍显混乱，土方堆置过近。		1.要求施工队指定专人带班指挥； 2.要求土方堆置基坑 1 米以外。 复验意见： 合格	
	整改结果： 及时整改到位			
旁站时间	开始	2017 年 03 月 27 日 08 时 30 分	对应作业	土方开挖开始
	结束	2017 年 03 月 27 日 17 时 00 分		土方开挖结束

旁站监理人员（签名）：张琳琳

作业负责人（签名）：李红

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。