

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9MWp 分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM2-11

现场工作内容		SVG 设备仓体吊装就位	
作业地点		双李家具厂区内	
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行, 捆绑不牢, 整体失稳, 坍塌, 高空坠落, 物体打击伤害。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	施工人员: 现场安全员 1 名, 施工员、指挥手各 1 名, 总计 13 人; 施工用具: 吊车一台, 对讲机 2 台, 辅助吊具部件等; 施工量: SVG 设备仓体吊装就位 现场总体平面布置满足安全施工要求, 安全文明施工管理满足规定要求。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好。	
现场 主要 问题			监理 有关 措施 复验意见:
	整改结果:		
旁站 时间	开始	2017 年 6 月 8 日 14 时 00 分	对应 作业 SVG 设备仓体吊装就位 人员、吊车离场
	结束	2017 年 6 月 8 日 17 时 30 分	

旁站监理人员 (签名): 唐龙飞

作业负责人 (签名): 王祥森