

安全旁站监理记录表

工程名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: JMB-104

现场工作内容:		三期屋顶吊装<组件>	
工作地点:		三期	
作业项目主要风险分析		起重伤害, 坠物伤害, 行为性伤害	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、现场人员配置 <u>6</u> 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2、工作票签发 (☐ A 票 ☒ B 票), 人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3、安全技术交底是否已进行 (☒ 是 ☐ 否) 4、施工负责人、安全监护人是是否到岗到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求 (☒ 是 ☐ 否) 3、其它:	
	安全措施	1、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 现场配备的安全防护用品/设施有: ☒ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☐ 安全防护绳、 ☐ 速差器、 ☒ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否)	
现场主要问题	龙门架安全标语标牌未按要求设置		现场口头通知整改
	整改结果: 整改完毕		
旁站时间	开始	2017年9月13日 9时10分	对应作业
	结束	2017年9月13日 11时30分	
旁站监理人员:		吊装开始 吊装结束 作业负责人:	

旁站监理人员:

李伟平 (16)
 监理单位: 中建五局
 监理单位: 中建五局
 监理单位: 中建五局



由 扫描全能王 扫描创建