

安全旁站监理记录表

工程名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: JAMB-004

现场工作内容:		三期屋顶组件吊装.	
工作地点:		三期丁区.	
作业项目主要风险分析		坠物伤害. 起重伤害. 行为性伤害.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 <u>4</u> 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2、工作票签发 (☐ A 票 ☒ B 票), 人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3、安全技术交底是否已进行 (☒ 是 ☐ 否) 4、施工负责人、安全监护人员是否到岗到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面 布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求 (☒ 是 ☐ 否) 3、其它:	
	安全 措施	1、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 现场配备的安全防护用品/设施有: ☒ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☐ 安全防护绳、 ☐ 速差器、 ☒ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否)	
现场 主要 问题	个别施工人员在施工时 场有抽烟现象		监理 有关 措施 现场口头通知整改 整改完毕. 符合要求
	整改结果: 整改完毕		
旁站 时间	开始	2017年 0 月 21 日 8 时 00 分	对应 作业
	结束	2017年 0 月 21 日 11 时 30 分	

旁站监理人员: 李佩华 孙世豪 吴运亮

作业负责人:

监理项目部



由 扫描全能王 扫描创建