

安全旁站监理记录表

工程名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：JMB-008

现场工作内容：		三期屋顶桁架板吊装。	
工作地点：		三期屋顶。	
作业项目主要危险分析		起重伤害、坠物伤害、行为性伤害。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、现场人员配置 <u>12</u> 人，是否满足现场施工需求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、工作票签发（ ☐ A 票 ☒ B 票），人员签字是否齐全（ ☒ 是 ☐ 否） 3、安全技术交底是否已进行（ ☒ 是 ☐ 否） 4、施工负责人、安全监护人是否到岗到位（ ☒ 是 ☐ 否）	
	平面布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求（ ☒ 是 ☐ 否） 3、其它：	
	安全措施	1、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求（ ☒ 是 ☐ 否） 现场配备的安全防护用品/设施有： ☒ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☐ 安全防护绳、 ☐ 速差器、 ☒ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位（ ☒ 是 ☐ 否）	
现场主要问题	吊装时，未配备对讲机。		现场口头通知并整改。 复验意见： 整改完毕，符合要求
	整改结果： 整改完毕		
旁站时间	开始	2017年10月21日 14时20分	对应作业
	结束	2017年10月21日 14时40分	

旁站监理人员：

李树平 郭国宇 孙李
 监理项目部

作业负责人：

江明