

安全旁站监理记录表

工程名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：JWB-090

现场工作内容：		一、二期屋顶桁架板吊装。	
工作地点：		一、二期丁房屋顶。	
作业项目主要危险分析		坠落伤害、起重伤害、物体打击。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、现场人员配置 8 人，是否满足现场施工需求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、工作票签发（ ☐ A 票 ☒ B 票），人员签字是否齐全（ ☒ 是 ☐ 否） 3、安全技术交底是否已进行（ ☒ 是 ☐ 否） 4、施工负责人、安全监护人是否到岗到位（ ☒ 是 ☐ 否）	
	平面布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求（ ☒ 是 ☐ 否） 3、其它：	
	安全措施	1、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求（ ☒ 是 ☐ 否） 现场配备的安全防护用品/设施有： ☒ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☐ 安全防护绳、 ☐ 速差器、 ☒ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位（ ☒ 是 ☐ 否）	
现场主要问题	个别施工人员未戴安全帽。		现场口头通知并整改。 复验意见： 整改完毕，符合要求。
	吊钩时，未提前配备对讲机。 整改结果： 整改完毕。		
旁站时间	开始	2017年10月30日 12时20分	对应作业
	结束	2017年10月30日 12时10分	

旁站监理人员：

作业负责人：

（盖章）

（签字）