

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: 002

现场工作内容		支架立柱焊接施工	
作业地点		光伏场区 14# 单瓦	
作业项目 主要风险分析		1. 在支架焊接过程中是高空作业且焊接使用发电机发电有触电坠落等	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工单位项目部及施工队已进行安全交底, 施工单位安全员已到达现场。	
	平面 布置	1. 焊机放置区域良好, 电线电缆布置规范整齐有序	
	安全 措施	1. 施工人员持证上岗, 经培训合格后方可上岗。 2. 焊机机械保护措施到位	
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施
	整改内容: 无		无
旁站 时间	开始	2017. 4. 20. 13:40	对应 作业
	结束	2017. 4. 20. 15:10	
		现场施工均符合要求	

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。