

旁站监理记录表

工程名称：以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏电站项目

编号： ZHJL-YLYY-004

日期：2017年06月15日 天气：晴	施工单位：河北筑能工程科技有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆终端制作	
旁站开始时间：2017年06月15日09时30分	旁站结束时间：2017年06月15日16时45分
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工作业指导书是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>向全体施工人员进行技术交底。</p> <p>2、相关建筑物、构筑物是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已通过中间验收，基础及构筑物是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>正确。</p> <p>3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>均到岗。设备、材料是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已落实到位。</p> <p>4、电缆型号、电压及规格是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合设计，绝缘是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>良好。</p> <p>5、电缆终端及配件是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>齐全，无损伤。</p> <p>6、施工制作工艺是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合规程及产品技术要求。</p> <p>7、接地线连接安装是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>可靠。</p> <p>8、接线端子压接是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>可靠。</p> <p>9、相色标志是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>正确。</p>	
<p>发现的问题及处理情况：</p> <p style="text-align: center;">无</p>	
<p>旁站监理人员（签字）：<u>毕有政</u> 2017年6月15日</p>	