

安全旁站监理记录表

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司 20MWP 光伏电站项目 编号: 006

现场工作内容		1#铁塔安装	
作业地点		后岭	
作业项目 主要危险分析		安装过程不按规定和工作顺序进行, 捆绑不牢, 整体失稳, 高空坠落, 物体打击伤害。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面布置	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好	
现场主要问题	现场工作人员未佩戴安全带, 有高空坠落危险		监理有关措施 口头通知现场施工单位立即整改, 严格按照安全文明施工标准化的要求施工。 复验意见: 已按要求整改完毕
	以按要求整改		
旁站时间	开始	2017 年 9 月 10 日 8 时 00 分	对应作业
	结束	2017 年 9 月 10 日 18 时 00 分	
		铁塔安装	完成百分之 90

旁站监理人员 (签名): 赵焕林

作业负责人 (签名): 霍念建