

安全旁站监理记录表

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司 20MWP 光伏电站项目 编号: 007

现场工作内容		2#铁塔安装	
作业地点		段山	
作业项目 主要危险分析		安装过程不按规定和工作顺序进行, 捆绑不牢, 整体失稳, 高空坠落, 物体打击伤害。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好	
现场 主要 问题	现场工作人员未佩戴安全帽		监理 有关 措施 口头通知现场施工单位立即整改, 严格按照安全文明施工标准化的要求施工。 复验意见: 已按要求整改完毕
	以按要求整改		
旁站 时间	开始	2017 年 9 月 14 日 8 时 00 分	对应 作业
	结束	2017 年 9 月 14 日 18 时 00 分	
		铁塔安装	完成百分之 90

旁站监理人员 (签名):

赵候松

作业负责人 (签名):

霍建