

安全旁站监理记录表

工程名称：商洛市商州区北电光伏科技有限公司 20MWP 光伏电站项目 编号： 004

现场工作内容		5#、6#、7#、8#箱变吊装	
作业地点		光伏区	
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，高空坠落，物体打击伤害	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好	
现场 主要 问题	现场场地不平整，导致吊装机器在斜坡上工作，要求对场地进行平整		监理 有关 措施
	整改结果：场地平整。		
旁站 时间	开始	2017 年 8 月 15 日 8 时 00 分	对应 作业
	结束	2017 年 8 月 15 日 14 时 00 分	
		箱变吊装	
		吊装到位	

旁站监理人员（签名）：赵煥松

作业负责人（签名）：霍会建