

安全旁站监理记录表

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏电站项目 编号： 00

现场工作内容		场区支架卸货吊装	
作业地点		光伏区，施工区	
作业项目 主要风险分析		起重伤害，行为性伤害，坠物伤害	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1.现场人员配置 4 人，是否满足现场施工需求（ ☒ 是 ☐ 否） 2.工作票签发（ ☐ A票 ☒ B票），人员签字是否齐全（ ☒ 是 ☐ 否） 3.安全技术交底是否进行 ☒ 是 ☐ 否 4.施工负责人，安全监护人是否到场到位（ ☒ 是 ☐ 否）	
	平面 布置	1.工作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求（ ☒ 是 ☐ 否） 2.各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求（ ☒ 是 ☐ 否）	
	安全 措施	1.安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求（ ☒ 是 ☐ 否） 2.安全保证措施现场是否执行到位（ ☒ 是 ☐ 否） 3.现场安全设施配置（ ☒ 安全帽 ☐ 安全绳 ☐ 软梯 ☒ 安全防护网 ☐ 速差器）	
现场 主要 问题	光伏支架吊装时，安全维护 不规范，吊装不到位（ 见照片）		现场口头通知整改 复验意见： 整改完毕，符合要求
	整改结果： 现场已整改完毕		
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 2 日 7 时 30 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 2 日 14 时 10 分	
旁站监理人员（签名）：		作业负责人（签名）：夏宏宝	

