

安全旁站监理记录表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏电站项目 编号: 005

现场工作内容		混凝土料斗吊运浇筑	
作业地点		10#, 20# 阵区	
作业项目 主要危险分析		坠物伤害, 起重性伤害, 钢丝绳滑落	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1. 现场人员配置 3 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 工作票签发 (☐ A 票 ☒ B 票), 人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3. 安全技术交底是否进行 ☒ 是 ☐ 否 4. 施工负责人, 安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面布置	1. 工作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)	
	安全措施	1. 安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 安全保证措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3. 现场安全设施配置 (☒ 安全帽 ☐ 安全绳 ☐ 软梯 ☐ 安全防护网 ☐ 速差器)	
现场主要问题	起吊钢丝绳安装不牢固, 存在滑落的可能性		现场口头通知整改 复验意见: 符合要求
	整改结果: 整改到位, 符合要求		
旁站时间	开始	2017 年 4 月 13 日 7 时 30 分	对应作业
	结束	2017 年 4 月 13 日 11 时 08 分	
旁站监理人员 (签名):		作业负责人 (签名):	



张宝