

安全旁站监理记录表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏电站项目 编号: 008

现场工作内容		开站综合楼一层顶板浇筑			
作业地点		开站. 综合楼			
作业项目 主要危险分析		摔伤. 脚手架坍塌. 机械伤害			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 现场人员配置 15 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 工作票签发 (☐ A 票 ☒ B 票), 人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3. 安全技术交底是否进行 ☒ 是 ☐ 否) 4. 施工负责人, 安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)			
	平面 布置	1. 工作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)			
	安全 措施	1. 安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 安全保证措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3. 现场安全设施配置 (☒ 安全帽 ☒ 安全绳 ☐ 软梯 ☐ 安全防护网 ☐ 速差器)			
现场 主要 问题	防护设施不足: 支撑脚手架没有搭设地杆		监理 有关 措施	口头通知整改, 并下发联系单	
	整改结果: 整改完毕			复验意见: 整改完毕	
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 24 日 9 时 02 分		对应 作业	浇筑开始时的现场作业状况)
	结束	2017 年 4 月 24 日 12 时 02 分			浇筑结束时的现场作业状况)

旁站监理人员 (签名):



作业负责人 (签名):

夏宝宏