


安全旁站监理记录表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏电站项目 编号: 014

现场工作内容		SVG 设备吊装		
作业地点		升压站		
作业项目 主要危险分析		物理伤害、机械伤害		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 现场人员配置 <u>6</u> 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 工作票签发 (☐ A 票 ☒ B 票), 人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3. 安全技术交底是否进行 ☒ 是 ☐ 否) 4. 施工负责人, 安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)		
	平面 布置	1. 作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)		
	安全 措施	1. 安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 安全保证措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3. 现场安全设施配置 (☒ 安全帽 ☒ 安全绳 ☐ 软梯 ☒ 安全防护网 ☐ 速差器)		
现场 主要 问题	(个别施工人员佩戴安全帽不规范)		口头通知整改	
	整改结果: 已经批评教育			复验意见: 整改完毕
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 13 日 9 时 05 分	对应 作业	(开始旁站时现场作业状况)
	结束	2017 年 5 月 13 日 11 时 20 分		(结束旁站时现场作业状况)

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):



夏宝宏