

安全旁站监理记录表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏电站项目 编号: 018

|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 现场工作内容         |               | 主变就位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| 作业地点           |               | 升压站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| 作业项目<br>主要危险分析 |               | 起重伤害 吊物伤害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理          | 1. 现场人员配置 <u>6</u> 人, 是否满足现场施工需求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)<br>2. 工作票签发 ( <input type="checkbox"/> A 票 <input checked="" type="checkbox"/> B 票), 人员签字是否齐全 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)<br>3. 安全技术交底是否进行 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4. 施工负责人, 安全监护人是否到场到位 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) |                                      |
|                | 平面布置          | 1. 作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)<br>2. 各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
|                | 安全措施          | 1. 安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)<br>2. 安全保证措施现场是否执行到位 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)<br>3. 现场安全设施配置 ( <input checked="" type="checkbox"/> 安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 安全绳 <input type="checkbox"/> 软梯 <input checked="" type="checkbox"/> 安全防护网 <input type="checkbox"/> 速差器)                                                           |                                      |
| 现场主要问题         | 个别施工人员未在吊物下走动 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 加强施工人员的技术交底, 安全员督促<br><br>复验意见: 整改完毕 |
|                | 整改结果: 整改完毕    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| 旁站时间           | 开始            | 2017年5月29日 12时08分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 对应作业                                 |
|                | 结束            | 2017年5月29日 17时16分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):



*(Handwritten signature)*