

安全旁站监理记录表

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM2-10

现场工作内容		二次设备仓体吊装就位	
作业地点		格士高厂区内	
作业项目 主要风险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行, 捆绑不牢, 整体失稳, 坍塌, 高空坠落, 物体打击伤害。	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面布置	施工人员: 现场安全员 1 名, 施工员 1 名, 总计 13 人; 施工用具: 吊车一台, 对讲机 2 台, 辅助吊具部件等; 施工量: 二次设备仓体吊装就位 现场总体平面布置满足安全施工要求, 安全文明施工管理满足规定要求。	
	安全措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好。	
现场主要问题			监理有关措施 复验意见:
	整改结果:		
旁站时间	开始	2017 年 5 月 30 日 14 时 00 分	对应作业 二次设备仓体吊装就位 人员、吊车离场
	结束	2017 年 5 月 30 日 17 时 30 分	

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):