


安全旁站监理记录表

工程名称：广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM2-11

现场工作内容		SVG 设备仓体吊装就位			
作业地点		格士高厂区内			
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害。			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。			
	平面 布置	施工人员：现场安全员 1 名，施工员 1 名，总计 10 人； 施工用具：吊车一台，对讲机 2 台，辅助吊具部件等； 施工量：SVG 设备仓体吊装就位 现场总体平面布置满足安全施工要求，安全文明施工管理满足规定要求。			
	安全 措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好。			
现场 主要 问题				监 理 有 关 措 施	
		整改结果：			复验意见：
旁站 时间	开始	2017 年 6 月 8 日 14 时 00 分		对 应 作 业	SVG 设备仓体吊装就位
	结束	2017 年 6 月 8 日 17 时 30 分			人员、吊车离场

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：

