

安全旁站监理记录表

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 屋顶分布式电站项目 编号：001

现场 工作 内容	立面桥架安装			
作业 地点	1#箱、逆变区域			
作业 项目 主要 危险 分析	1、机械伤害 2、高空坠落 3、物体打击			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组 织 管 理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，电动吊篮已安全检测，屋面已固定好，上下拉装防坠器的安全绳，施工人员系好安全带并挂在防坠器上。 3、施工现场已安排专人进行监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行了签字。		
	平 面 布 置	1、1#箱逆变周围用围栏进行了隔离，并悬挂禁止通行标志。 2、施工区域现场布置满足施工现场要求。		
	安 全 措 施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、立面桥架安装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要求防护措施，防止因立面桥架安装时的对接处将吊绳卡断。 3、安装人员位于吊篮内安全带并与防坠器连接好。		
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：	监 理 有 关 措 施	监理指令： 无	
	整改结果：		复查意见：	
旁站 时间	开始	2017 年 05 月 20 日 08 时 00 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好
	结束	2017 年 05 月 20 日 11 时 20 分		作业完成后“工完、料净、场地清”

旁站监理人员（签名）：王明官

作业负责人（签名）：[Signature]