

安全旁站监理记录表

工程名称：迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

编号：002

现场工作内容		组件吊装		
作业地点		迅力汽车施工现场		
作业项目 主要危险分析		吊车附近挂设安全警示牌，警戒线；吊装施工安全平网设置情况；		
施工现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工现场能满足安全文明施工要求，管理体系运转正常，无违章作业，施工单位专职安全员持证上岗		
	平面 布置	现场总体平面布置满足安全施工要求，安全文明施工管理满足要求		
	安全 措施	安全施工方案，安全措施现场执行情况良好；		
现场 主要 问题	无	监理 有关 措施	监理人员对整个施工过程进行旁站，有问题及时解决，令此人停止作业；	
	整改结果：		复验意见：	
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 22 日 08 时	对应 作业	无
	结束	2017 年 4 月 22 日 18 时		当天结束

旁站监理人员（签名）：付铭飞

作业负责人（签名）：倪盼盼