

安全旁站监理记录表

工程名称：迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

编号：003

|                              |          |                                              |                                  |      |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------|------|
| 现场工作内容                       |          | 组件吊装                                         |                                  |      |
| 作业地点                         |          | 迅力汽车施工现场                                     |                                  |      |
| 作业项目<br>主要危险分析               |          | 吊车附近挂设安全警示牌，警戒线；吊装施工安全平网设置情况；                |                                  |      |
| 施工现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理 | 施工现场能满足安全文明施工要求，管理体系运转正常，无违章作业，施工单位专职安全员持证上岗 |                                  |      |
|                              | 平面<br>布置 | 现场总体平面布置满足安全施工要求，安全文明施工管理满足要求                |                                  |      |
|                              | 安全<br>措施 | 安全施工方案，安全措施现场执行情况良好；                         |                                  |      |
| 现场<br>主要<br>问题               | 无        | 监理<br>有关<br>措施                               | 监理人员对整个施工过程进行旁站，有问题及时解决，令此人停止作业； |      |
|                              | 整改结果：    |                                              | 复验意见：                            |      |
| 旁站<br>时间                     | 开始       | 2017 年 4 月 23 日 08 时                         | 对应<br>作业                         | 无    |
|                              | 结束       | 2017 年 4 月 23 日 18 时                         |                                  | 当天结束 |

旁站监理人员（签名）：付铭飞

作业负责人（签名）：倪盼盼