

安全旁站监理记录表

工程名称：迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

编号: 005

现场工作内容		钢爬梯吊装		
作业地点		迅力汽车施工现场		
作业项目 主要危险分析		吊车附近挂设安全警示牌，警戒线；吊装施工安全平网设置情况；		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	施工现场能满足安全文明施工要求，管理体系运转正常，无违章作业，施工单位专职安全员持证上岗		
	平面布置	现场总体平面布置满足安全施工要求，安全文明施工管理满足要求		
	安全措施	安全施工方案，安全措施现场执行情况良好；		
现场主要问题	吊臂下有工人活动		监理有关措施	监理人员对整个施工过程进行旁站，有问题及时解决，令此人停止作业；
	整改结果： 现场通知马上离开			复验意见： 执行良好
旁站时间	开始	2017 年 4 月 25 日 08 时	对应作业	无
	结束	2017 年 4 月 25 日 11 时		当天结束

旁站监理人员 (签名): 付铭飞

作业负责人 (签名): 倪盼盼