

安全旁站监理记录表

工程名称：青岛海誉车辆机械有限公司一期 6MW 分布式屋顶光伏发电项目 编号：QDHYJL19-02

现场工作内容		檩条吊运		
作业地点		施工现场		
作业项目 主要危险分析		1、起重伤害---吊装物捆绑不牢掉落、散落； 2、高空落物---吊装区域行人经过和吊装作业人员劳保用品 3、物体打击---材料搬运挤压、磕碰		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工项目部进行安全交底； 2、吊装施工有指挥人员、安全员；		
	平面布置	1、现场已进行安全交底，所有人员正确佩戴安全帽； 2、起重工、安全员持证上岗； 3、现场吊装区域设置警戒，安全员旁站； 4、吊装所用的缆绳扣件等无损坏，符合要求； 5、屋面卸料处有托板防治破坏原有屋面；		
	安全措施	安全措施到位，符合要求		
现场主要问题	吊装区域未设置警戒	监理有关措施	设置警戒	
	整改结果： 已设置		复验意见： 已设置	
旁站时间	开始	2017 年 5 月 8 日 07 时 30 分	对应作业	正常
	结束	2017 年 5 月 8 日 10 时 00 分		正常

旁站监理人员（ 常青 ）：作业负责人（ 周海峰 ）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。