

JAQ2: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目

编号: 006

现场工作内容		光伏2区组件安装	
作业地点		光伏2区	
作业项目 主要风险分析		工人登高作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工员安全员 监理方现场指挥	
	平面 布置	地势开阔平坦	
	安全 措施	工人配戴安全帽 工人扶住爬梯	
现场 主要 问题	整改结果:	1. 地不平整, 松软 2. 工人稳在爬梯	尽量寻找平整土地 工人稳在爬梯
	整改结果:	安全作业	复验意见: 符合安全规范
旁站 时间	开始	2017 年 6 月 13 日 14 时 30 分	对应 作业
	结束	2017 年 6 月 13 日 16 时 40 分	
		(开始旁站时现场作业状况)	
		(结束旁站时现场作业状况)	

旁站监理人员 (签名): 刘元 张金星

作业负责人 (签名): 姜平